


Caractéristiques de l'immeuble

| | |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUPERFICIE LOCATIVE TOTALE | 46 000 pi ² |
| SUPERFICIE D'IMMEUBLE | 62 917 pi ² |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | 107 593 pi ² |
| ANNÉE DE RÉNOVATION | 2001 |
| ANNÉE DE CONSTRUCTION | 1987 |
| NOMBRE D'ÉTAGES | 3 |
| ASCENCEURS | 2 |
| GICLEURS | Oui |
| SÉCURITÉ | L'immeuble est doté d'un système de sécurité complet qui est actif 24 heures par jour, 7 jours su |
| SERVICES OFFERTS DANS L'IMMEUBLE | L'immeuble comprend des douches au sous-sol. |



ACCESSIBILITÉ DE L'IMMEUBLE

| | |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| ACCÈS ROUTIER | Pret des artères de transport en commun et des routes majeures. |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|



Julie Coulombe

ADJOINTE À LA LOCATION
LOCATION

T 418 681-6300

E JULIE.COULOMBE@COMINAR.COM

Caractéristiques de l'espace

SUPERFICIE LOCATIVE DISPONIBLE 16 365 pi²



DISPONIBILITÉ Immédiate

NOMBRE D'ÉTAGES 1

SUPERFICIE DE L'ÉTAGE 16 365 pi²

LOYER ADDITIONNEL 12,29 \$ /pi²

ÉNERGIE Inclus



Julie Coulombe

ADJOINTE À LA LOCATION
LOCATION

T 418 681-6300

E JULIE.COULOMBE@COMINAR.COM

PLAN - 1

